

Kód	Település	Alap vizsgálati adatok (minden laboratórium kitölti)			F. Entero- coccus/100 ml	E. coli /100 ml	Mikrobiológiai értékelés	Darabos szenny.	Makro- fita	Szín	Átlátszóság	Mikroszkópos- és ökotoxikológiai vizsgálatok			
		Fürdőhely neve	M.dátum	Kockázatnak kitett fürdővíz								Cianobaktérium i/ml	Klorofill-a (µg/l)	Thamnotox teszt LC50 mg/l	
HUBW_00901	Debrecen	Látóképi tófürdő	2019.06.06	0	15	megfelelő	nincs	nincs	megfelelő	80	igen				
HUBW_00901	Debrecen	Látóképi tófürdő	2019.06.25	<15	15	megfelelő	nincs	nincs	megfelelő	60	igen				
HUBW_00901	Debrecen	Látóképi tófürdő	2019.07.16	130	15	megfelelő	nincs	nincs	megfelelő	50	igen				
HUBW_00901	Debrecen	Látóképi tófürdő	2019.08.06	<15	<15	megfelelő	nincs	nincs	megfelelő	50	igen				
HUBW_00901	Debrecen	Látóképi tófürdő													

A fürdőhely
osztályozása a
2015-2018-ig tartó
értékelési
időszakban
tűrhető